



SUPERLINER V2F 85^{ème}
BON DE GARANTIE LINER
GUARANTEE SLIP

**CONDITIONS GÉNÉRALES DE GARANTIE
APPLICABLES À COMPTER DU 1^{ER} JANVIER 2019**
**GENERAL GUARANTEE CONDITIONS
APPLICABLE AS OF THE 1ST OF JANUARY 2019**

Vous utilisez un Superliner V2F 85/100^{ème} et nous vous remercions de votre choix.

Un Superliner V2F 85/100^{ème} est l'objet de soins tout particuliers, tant au niveau de sa conception que de sa fabrication.

1. REMARQUES IMPORTANTES

Les garanties offertes par la société PROCOPi sur un Superliner V2F 85/100^{ème} et ci-dessous définies, sont exclusivement réservées aux professionnels.

A ce titre, la société PROCOPi et son client installateur, se reconnaissent mutuellement la qualité de «professionnels».

Elles ne sauraient donc être invoquées par l'utilisateur final de la piscine, ce dernier n'ayant pas de lien contractuel avec la société PROCOPi.

2. REFERENCES TECHNIQUES

Les garanties sur un Superliner V2F 85/100^{ème}, découlent notamment du respect des normes AFNOR (Association Française de Normalisation) suivantes :

- Norme NF EN 15836-1, d'août 2010 : Membranes en poly(chlorure de vinyle) plastifié (PVC-P) pour piscines enterrées ; Partie 1 : Membranes homogènes d'épaisseur nominale supérieure ou égale à 0,75 mm ;
- Norme NF T 54-802, d'avril 2010 : Liners pour piscines enterrées confectionnés à partir de membranes en poly(chlorure de vinyle) plastifié PVC-P : guide pour la pose, le remplacement, l'exploitation et l'entretien ;

La société PROCOPi attire l'attention de ses clients professionnels, sur les obligations laissées à leur charge et découlant des dispositions des articles « 7 » et suivants, « 8 » et suivants, ainsi que des articles « 10 » et suivants, de la norme NF T 54-802.

Le client professionnel est également réputé avoir pris connaissance du document « Exploitation et entretien des membranes en PVC-P », qui est édité par la société PROCOPi et disponible dans les agences PROCOPi ou sur son site Internet www.procopi.com.

Le professionnel peut remettre un exemplaire de ce document, au client utilisateur, dès la mise en service de la piscine.

Ces garanties ne peuvent être invoquées que :

- Si le Superliner V2F 85/100^{ème} a été stocké, avant sa pose, dans des conditions normales de conservation (entre 10°C et 25°C) et dans son emballage d'origine.
- Si les travaux de terrassement, de construction du bassin et la pose du Superliner V2F 85/100^{ème}, ont été réalisés conformément aux dispositions de la norme NF T 54-802 d'avril 2010.
- Si l'entretien de la piscine a été en tout point conforme aux recommandations du document «Exploitation et entretien des membranes en PVC-P», qui est édité par la société PROCOPi et disponible dans les agences PROCOPi ou sur son site Internet www.procopi.com.
- Si les traitements préalables décrits au paragraphe 3/3 ci-dessous, ont été convenablement exécutés.

Dans le cas où la société PROCOPi a déclaré comme recevable un appel en garantie au titre de l'un des articles 3/1 à 3/6 suivants, la société PROCOPi fournit gratuitement à son client professionnel un Superliner V2F 85/100^{ème} identique à celui reconnu défectueux, et accorde à son client professionnel une indemnité compensatrice dont le détail figure au paragraphe 6.

3. RISQUES COUVERTS

3.1 Garantie de non-conformité du liner livré

On entend par non-conformité du liner livré un défaut apparent de la membrane du Superliner V2F 85/100^{ème} interdisant sa pose, un défaut de fabrication (erreur sur les dimensions, le coloris, les options... imputable à la société PROCOPi), ou une erreur de livraison.

Dans le cadre d'un appel en garantie au titre de la non-conformité d'un Superliner V2F 85/100^{ème}, ce dernier ne doit en aucun cas être mis en eau, ni les découpes des pièces à sceller effectuées.

3.2 Garantie sur l'étanchéité

L'étanchéité à l'eau du Superliner V2F 85/100^{ème}, en France Métropolitaine (Corse comprise), est garantie pour une période de 15 ans prenant effet à la date de sa facturation au client professionnel : cette étanchéité concerne la matière en elle-même, ainsi que la bonne tenue et l'étanchéité des soudures du liner.

Nota bene : la formation de condensats entre le cuvelage du bassin et le liner est un phénomène naturel et inévitable qui ne met pas en cause l'étanchéité du liner. Afin d'évacuer ces condensats, il est rappelé que le cuvelage du bassin ne doit pas être étanche.

3.3 Garantie contre l'apparition de taches

Les membranes utilisées pour la fabrication du Superliner V2F 85/100^{ème} en France Métropolitaine (Corse comprise) sont garanties contre l'apparition de taches, pour une période de 10 ans prenant effet à la date de sa facturation au client professionnel.

La garantie contre l'apparition de taches ne concerne que la formation de taches indélébiles, dont l'étendue est supérieure à 1% de la surface de matériau posé, et ne résultant pas d'une anomalie d'exploitation de la piscine.

Sont seules réputées indélébiles les taches qui subsistent après le traitement suivant, qui doit être impérativement appliqué dès leur apparition :

1er jour :

- Pratiquer une chloration choc permettant de générer un taux de chlore actif d'environ 10 ppm (g/m³) en respectant une concentration maximale en stabilisant de 75 ppm (75 mg/litre)
- Régler le pH à 7,0
- Verser dans un skimmer de la piscine, 2 litres de produit anti-tâches « Ferafloc » pour 50m³ d'eau.

4^{ème} jour :

- Verser une nouvelle dose de 2 litres de produit anti-tâches « Ferafloc », pour 50m³ d'eau.

7^{ème} jour :

- Procéder à un contre lavage du filtre à sable ou au nettoyage du medium filtrant.

NOTA BENE : Faire fonctionner la filtration, tous les jours, pendant au moins 10 heures.

Si ce traitement est appliqué au moment de l'hivernage de la piscine, il est recommandé de couvrir le bassin avec une couverture opaque aux rayons U.V.

RENOUVELER LES OPERATIONS DECRITES CI-DESSUS TANT QUE LES TACHES PERSISTENT, ET PENDANT 5 SEMAINES CONSECUTIVES AU PLUS.

A l'issue de ces 5 semaines de traitement, la garantie ne peut être invoquée que si la surface tachée ayant résisté à ce traitement excède 1% de la surface totale du Superliner V2F 85/100^{ème}.

3.4 Garantie de tenue à la température de l'eau

La température de l'eau des bassins équipés de Superliner V2F 85/100^{ème} ne doit pas dépasser 35°C.

Dans cette limite, les membranes utilisées pour la fabrication des Superliner V2F 85/100^{ème}, en France Métropolitaine (Corse comprise), sont garanties contre les effets d'une température de l'eau élevée tels que mentionnés dans la norme NF T 54-802 (plis, déformations...).

Cette garantie est accordée pour une durée de 10 ans prenant effet à la date de facturation du Superliner V2F 85/100^{ème} au client professionnel, et ne concerne pas les effets néfastes similaires (plis, déformations...) ayant pour origine les anomalies d'exploitation décrites dans la norme NF T 54-802 (excès de produits oxydants dans l'eau, pH trop bas, infiltration d'eau entre la membrane et le cuvelage du bassin,...).

Les dégradations éventuellement générées sur le liner par la prise en glace l'hiver de la surface de l'eau n'entrent pas non plus dans le champ de cette garantie.

NOTA BENE : Malgré les performances des membranes en PVC-P les équipant, l'utilisation d'un Superliner V2F 85/100^{ème} en tant que revêtement d'étanchéité d'une piscine de balnéothérapie, de kinésithérapie et d'autres disciplines (para)médicales reste totalement proscrite.

3.5 Garantie de résistance au chlore

La concentration en chlore total de l'eau des bassins équipés de Superliner V2F 85/100^{ème} ne doit pas dépasser 3 ppm (3 mg/litre), à l'exception des traitements « chlore choc » pratiqués exceptionnellement dans le but d'éliminer les tâches conformément au mode opératoire défini au paragraphe 3/3.

Dans cette limite, et sous réserve que le pH de l'eau soit maintenu supérieur ou égal à 7,0, les membranes utilisées pour la fabrication des Superliner V2F 85/100^{ème} installés en France Métropolitaine (Corse comprise), sont garanties contre les effets néfastes d'une teneur élevée en chlore total de l'eau tels que mentionnés dans la norme NF T 54-802 (plis, ridules, perte de coloris uniforme et générale sous le niveau d'eau...).

Cette garantie est accordée pour une durée de 3 ans prenant effet à la date de facturation du Superliner V2F 85/100^{ème} au client professionnel, et ne concerne pas les effets néfastes similaires (plis, déformations...) ayant pour origine des anomalies d'exploitation décrites dans la norme NF T 54-802 (température de l'eau au-delà de la limite spécifiée en C/4, infiltration d'eau entre la membrane et le cuvelage du bassin,...).

Nota Bene :

- Les décolorations locales liées au contact direct de produits oxydants solides ou concentrés liquides avec la membrane (généralement sur le fond du bassin ou au niveau des pièces d'aspiration et de refoulement) ne sont pas couvertes par cette garantie.
- Un phénomène de décoloration légère et uniforme du coloris de la membrane reste inévitable comme spécifié dans la norme NF T 54-802, et correspond à un phénomène naturel de vieillissement qui ne peut être éligible à cette garantie.

3.6 Garantie de stabilité dimensionnelle

La stabilité dimensionnelle des Superliner V2F 85/100^{ème} est garantie pour une durée de 10 ans prenant effet à leur date de facturation au client professionnel.

Cette garantie est accordée par PROCOPi à son client professionnel sous réserve que les consignes d'exploitation et d'entretien décrites dans le fascicule accompagnant la livraison du Superliner V2F 85/100^{ème} ont été respectées par l'exploitant de la piscine, et que les limites de température d'eau et de teneur en chlore mentionnées aux paragraphes 3/4 et 3/5 ont été respectées.

4. RISQUES NON COUVERTS

Ne sont pas couvertes par la garantie contre l'apparition de tâches, les tâches indélébiles suivantes :

- Les tâches provenant de l'action, au contact de la membrane, de produits oxydants solides (galets, granulés, poudre) directement introduits dans le bassin.

Ces tâches s'accompagnent fréquemment de la formation de fines ridules.

- Les tâches, généralement concentrées au niveau de la ligne d'eau, qui sont causées par l'utilisation de crèmes solaires bronzantes très richement pigmentées (tâches brunes/ marron), par des fumerolles ou, plus généralement, par la combustion d'hydrocarbures (gaz d'échappement de véhicules à moteur).

La ligne d'eau doit être l'objet d'un entretien régulier, à l'aide de produits adéquats, non abrasifs et compatibles avec le Superliner V2F 85/100^{ème}.

- Les tâches de coloris jaune, au niveau de la ligne d'eau, générées par la réaction chimique entre, d'une part, certains agents anti-UV incorporés aux crèmes solaires et bronzantes, comme les Benzotriazine et Benzotriazole et, d'autre part, une présence d'ions cuivre dans l'eau de la piscine.
- Les tâches d'oxydes métalliques (rouille) résultant de l'oxydation de métaux ou d'objets métalliques, au

contact de la membrane du Superliner V2F 85/100^{ème}.

- Les tâches (de coloris rose/violet), qui résultent d'un dépôt causé par la réaction du cuivre avec les biguanides et en particulier le P.H.M.B (Polymère d'Héxaméthylène Biguanide).

Outre le dépassement des limites spécifiées par les garanties évoquées en 3/4, 3/5 et 3/6, ne sont pas couverts par les garanties les plis et déformations du liner ayant pour origine :

- un défaut de pose
- une action mécanique répétée des pieds des baigneurs dans des zones de pente forte du fond du bassin
- l'infiltration et l'accumulation d'eau de précipitations dans le sol ;
- une remontée des eaux de nappe phréatique suite à de fortes précipitations ;
- l'étanchéité du cuvelage entraînant l'accumulation derrière le liner des eaux de condensation ;
- l'infiltration d'eau derrière le liner par le profilé d'accrochage en raison d'un niveau d'eau qui a pu être excessivement haut (absence de trop plein ou trop plein inefficace), ou en raison du ruissellement vers le bassin des eaux s'accumulant sur la plage.

5. CONDITIONS D'APPLICATION DES GARANTIES

Toutes les mesures devront être prises immédiatement pour permettre aux techniciens de la société PROCOPI et/ou du Fabricant de la membrane de procéder à :

- l'identification du Superliner V2F 85/100^{ème}
- la recherche de la (des) cause(s) du dommage
- la préconisation, si nécessaire, de tout traitement approprié.

Au cas où l'un de leurs collaborateurs se serait déplacé sans qu'il y ait matière à mettre en oeuvre les garanties précédentes, la société PROCOPI se réserve le droit de facturer au client professionnel les frais d'expertise et de déplacement correspondant.

ATTENTION : La mise en jeu de tout ou partie des conditions de garantie précédentes, couvrant les Superliner V2F 85/100^{ème}, ne peut en aucune façon avoir pour effet d'en prolonger la durée.

6. INDEMNITE FORFAITAIRE DE MAIN D'OEUVRE

Dans le cas où un appel en garantie, au titre des garanties visées aux chapitres 3/1 à 3/6 précédents, aurait été déclaré comme recevable selon les clauses et conditions définies précédemment, la société PROCOPI prend également à sa charge une indemnité forfaitaire pour frais consécutifs, couvrant les frais occasionnés par le remplacement de tout ou partie du Superliner V2F 85/100^{ème} reconnu défectueux.

On entend par « frais consécutifs », le remboursement sur une base forfaitaire des frais de main d'œuvre liés aux travaux de dépose, de pose, de transport et de déplacements du ou des technicien(s), ainsi que les dépenses d'eau et de produits chlorés en cas de non-conformité non identifiable avant mise en eau.

Dans tous les cas, ne peuvent absolument pas faire l'objet d'une indemnisation, à quelque titre que ce soit :

- Les dépenses de sel et/ou de chauffage, occasionnées par la vidange et le remplissage de la piscine.
- Toute demande d'indemnisation au titre de la privation de jouissance, quels que soient le type d'utilisation de la piscine et sa durée d'indisponibilité.

Le tarif de ces indemnités est disponible dans les agences Procopi ou sur son site Internet procopi.com.

Mise à jour du 1^{er} janvier 2019

Thank-you for selecting a Superliner V2F 0.85 mm

A lot of care and attention goes into the design and manufacture of every Superliner V2F 0.85 mm.

1. IMPORTANT INFORMATION

Guarantees offered by the PROCOPi company for Superliner V2F 0.85 mm liners and set out hereinafter are reserved exclusively for professionals.

Hence, the PROCOPi company and its direct client hereby mutually recognise each others' status as 'professionals'.

The aforementioned guarantees may not, therefore, be invoked by the end user of the pool as the latter does not enjoy any contractual relationship with the PROCOPi company.

2. TECHNICAL REFERENCES

Guarantees covering Superliner V2F 0.85 mm liners result from adherence to the following AFNOR (Association Française de Normalisation – French standardisation association) standards:

- Standard NF EN 15836-1, dated August 2010 : Plasticized Polyvinyl Chloride (PVC-P) membranes for in-ground swimming pools – Part 1 : simple membranes with a nominal thickness greater than or equal to 0.75 mm.
- Standard NF T 54-802, dated April 2010 : Liners for in-ground swimming pools made of plasticized Polyvinyl Chloride (PVC-P) membranes – Guidance for fitting, replacement, operation and maintenance.

The PROCOPi company hereby draws the attention of its professional clients to the obligations incumbent on them in accordance with the provisions of articles 7 et seq. and articles 8 et seq. as well as articles 10 et seq. set out in the standard NF T 54-802.

The professional client is hereby understood to have familiarised itself with the document 'Use and maintenance of PVC-P membranes' published by the PROCOPi company and available from PROCOPi agencies or for download from its internet site www.procopi.com.

The professional client may provide the final user with a copy of the aforementioned document once the pool is put into service.

Guarantees may only be invoked under the following conditions :

- Prior to installation, the Superliner V2F 0.85 mm liner was stored under the usual storage conditions (at a temperature between 10°C and 25°C) and in its original packaging.
- Earthworks, pool construction and installation of the Superliner V2F 0.85 mm were carried out in accordance with the French standard NF T 54-802 dated April 2010.
- Pool maintenance complied with every stipulation and recommendation set out in the document 'Use and maintenance of PVC-P membranes' published by the PROCOPi company and available from PROCOPi agencies or for download from its internet site www.procopi.com.
- All treatments outlined in paragraph 3/3 hereinunder were properly executed.

In the event that a guarantee claim on the grounds of any of the following clauses 3.1 to 3.6 is found to be admissible by PROCOPi, PROCOPi will provide it's professional client with a Superliner V2F 0.85 mm liner identical to that recognised as defective, and shall pay its professional client a fixed compensatory sum as set out in paragraph 6.

3. RISKS COVERED

3.1 Non compliance guarantee

A non-compliance is understood to be an apparent defect in the Superliner V2F 0.85 mm membrane that prevents it from being fitted, a manufacturing error (dimensions incorrect, wrong colour, etc. attributable to Procopi) or a delivery error.

In the event of a guarantee claim on the grounds of a non-compliance of a Superliner V2F 0.85 mm liner, the liner must not be filled with water and the cut outs to accommodate the pool fittings must not be made.

3.2 Guarantee against leaks

Leaktightness of Superliners V2F 0.85 mm is guaranteed for a period of 15 years entering into effect on the date of invoice to the professional client. More precisely, this guarantee addresses soundness and leaktightness of the material and of the welds of a Superliner V2F 0.85 mm liner.

Nota bene: the formation of condensation between the pool structure and the liner is a natural, unavoidable phenomenon that does not call into question the leaktightness of the liner. In order to allow evacuation of condensates, you are hereby reminded that the pool structure should not be water tight

3.3 Guarantee against the appearance of stains

Membranes used to manufacture Superliners V2F 0.85 mm are guaranteed against the appearance of stains for a period of 10 years, entering into effect on the date of invoice to the professional client.

The guarantee against the appearance of stains only concerns indelible stains covering more than 1% of the surface area of the liner, resulting from improper operation of the pool.

To be recognised as indelible, the stains must persist after the following treatment which must be carried out as soon as the stains appear:

Day 1:

- Perform a shock chlorination, such that the concentration of active chlorine is raised to approximately 10 ppm (or g/m³) while maintaining the stabiliser concentration under 75 ppm (g/m³)
- Adjust the pH to 7
- Pour 2 litres of 'Ferafloc', an anti-stain product, into the skimmer for every 50m³ of water.

Day 4:

- Pour another dose of the anti-stain product 'Ferafloc' into the skimmer, 2 litres for every 50m³ of water.

Day 7:

- Carry out a back wash of the sand filter or clean the filtering medium.

NOTA BENE: Run filtration every day for at least 10 hours.

If this treatment is carried out upon winterizing the pool, we recommend that a cover, impermeable to UV light, is placed over the pool.

REPEAT THE PROCEDURE DESCRIBED ABOVE FOR 5 CONSECUTIVE WEEKS, BUT NO LONGER.

Upon completion of the treatment set out hereinafter, the guarantee may only be invoked if the surface area that remains stained covers more than 1% of the total surface area of the Superliner V2F 0.85 mm liner.

3.4 Guarantee of ability to withstand high water temperature

The water temperature in pools fitted with Superliner V2F 0.85 mm liners must not exceed 35°C.

If this restriction is respected, the membranes used to manufacture Superliner V2F 0.85 mm liners, in mainland France (including Corsica), are guaranteed against the effects of high water temperatures as set out in the standard NF T 54-802 (wrinkling, deformation, etc.).

This guarantee is granted for a period of ten years, entering into effect on the date that the Superliner V2F 0.85 mm liner is invoiced to the professional client. Similar damage (wrinkling, deformation, etc.) caused by improper operation of the pool described in the standard NF T 54-802 (excessively high concentration of oxidizing agents in the water, pH too low, water infiltration between the membrane and the pool structure, etc.) is not covered within the scope of this guarantee.

Damage caused to the liner by freezing of the water surface during winter is not covered within the scope of this guarantee.

NOTA BENE : Despite the performance data of the PVC-P membranes used to manufacture 0.75 mm Aqualiner, use of said liners in balneotherapy, physical therapy pools and pools used for any other para-medical purpose is strictly prohibited.

3.5 Guarantee against the effects of high chlorine concentration

The total Chlorine concentration of the water in pools fitted with Superliner V2F 0.85 mm liners should never not exceed 3 ppm (3mg/litre), except for "shock treatments" carried out to eliminate stains as set out in the procedure described in paragraph 3/3.

If this restriction is respected, and provided that the pH is maintained at or above 7.0, membranes used to manufacture Superliner V2F 0.85 mm are guaranteed against damage attributable to a high concentration of total Chlorine of the water as set out in the standard NF T 54-802 (folds, wrinkles, even and pronounced fading of the liner under the surface of the water, etc.).

This guarantee is granted for a period of 3 years, entering into effect on the date that the Superliner V2F 0.85 mm liner is invoiced to the professional client. Similar damage caused by improper operation of the pool described in the standard NF T 54-802 (excessively high concentration of oxidizing agents in the water, pH too low, water infiltration between the membrane and the pool structure, etc.) is not covered in the scope of this guarantee.

NOTA BENE :

- Spot discolouration caused by concentrated liquid oxidising agents or solid oxidising agents coming into direct contact with the membrane (usually located on the pool floor or in the areas around return and suction fittings) is not covered within the scope of this guarantee.
- Slight, even discolouration of the membrane over time, as set out in the standard NF P 54-802, is unavoidable. This is a natural phenomenon associated with the ageing process of the membrane and shall not constitute grounds for a claim in the context of this guarantee.

3.6 Dimensional stability guarantee

The dimensional stability of Superliner V2F 0.85 mm liners is guaranteed for a period of 10 years, said period entering into effect on the date of invoice to the professional client.

This guarantee is granted by PROCOPI to its professional client subject to the condition that the operating and maintenance instructions set out in the booklet delivered with the Superliner V2F 0.85 mm liner are adhered to by the party operating the pool, and that the water temperature and Chlorine concentration limits set out in paragraphs 3/4 and 3/5 hereto are respected.

4. RISKS OUTSIDE THE SCOPE OF THIS GUARANTEE

The following indelible stains are not covered by the guarantee against the appearance of stains:

- Stains resulting from the action of solid oxidising agents (tablets, granules, powder) allowed to come into direct contact with the liner. This type of stain is frequently accompanied by the formation of fine wrinkles.
- Stains, generally concentrated around the water line, attributable to use of highly pigmented sun creams (brownish stains), or to the combustion of hydrocarbons (motor vehicle exhaust gases, etc).

The water line must be cleaned regularly using appropriate products, that is non abrasive products that are compatible with Superliner V2F 0.85 mm liners.

- Yellow stains that form along the water line, caused by a chemical reaction between anti-UV agents found in sun creams and bronzing creams, for example Benzotriazine and Benzotriazole, and copper ions present in the pool water
- Metallic oxide stains (rust) resulting from the oxidation of metal or metallic objects in contact with the Superliner V2F 0.85 mm liner.

- Stains (pink/purple) resulting from a deposition caused by the reaction of copper with biguanides and notably PHMB (polyhexamethylene biguanide)

Other than failure to respect limits set out in paragraphs 3/4, 3/5 and 3/6, the following causes of wrinkling and deformation of the liner are not covered in the scope of this guarantee:

- an installation error
- the repetitive mechanical action of bathers feet in those areas of the pool floor with a steep slope;
- a rise in groundwater levels following heavy precipitation,
- impermeability of the pool structure leading to an accumulation of condensates behind the liner,
- water entering behind the liner over the liner locking track due to the water level in the pool rising too high (no overflow or inefficient overflow) or due to water accumulated on the deck streaming into the pool

5. CONDITIONS GOVERNING ACCEPTANCE OF A CLAIM

All measures must be immediately implemented to allow technicians from the PROCOPi and/or the manufacturer of the membrane,

- to identify the Superliner V2F 0.85 mm liner in question
- to determine the cause of the damage, and,
- to recommend any appropriate chemical treatments.

In the event that an employee of the membrane manufacturer and/or PROCOPi is called out and there are no grounds for a guarantee claim, the PROCOPi hereby reserve the right to invoice the corresponding call-out and consultancy fees.

CAUTION: Should the guarantee conditions set out hereinafter covering Superliner V2F 0.85 mm liners be invoked, either partially or in their entirety, this shall under no circumstances prolong the duration of the guarantee.

6. FLAT RATE COMPENSATION FOR LABOUR

In the event that a guarantee claim on the grounds of a guarantee outlined in chapters 3/1 to 3/6 is found to be admissible according to the clauses and provisions set out hereinafter, the PROCOPi company will also pay flat rate compensation for consequential costs, covering the expenditure incurred by replacing all or part of the Superliner V2F0.85 mm liner recognised as defective.

The reimbursement of consequential costs shall be understood as the reimbursement, according to a flat rate basis, of labour costs associated with the removal, fitting and transport of the liner, technician call out fees as well as the cost of water and chlorinated products, in the case of a non-compliance not apparent before the pool was filled with water.

The following shall under no circumstances give rise to any type of compensation:

- Expenditure on salt/ heating, incurred by the necessity to empty and fill the pool.
- Any request for compensation on the grounds of loss of enjoyment, irrespective of the use made of the pool and the length of time for which the pool is unavailable.

For information concerning compensation amounts please contact a Procopi agency or connect to the Procopi website.

Last updated: 1st of January 2019

BON DE GARANTIE | GUARANTEE SLIP
GARANTIESCHEIN | CERTIFICADO DE GARANTÍA
Superliner V2F 85^{ème} | Superliner V2F 0.85 mm

A retourner à PROCOPI S.A. - Please return to PROCOPI S.A.
Bitte zurücksenden an PROCOPI S.A. - Devolver a PROCOPI S.A.
PROCOPI S.A. - Les Landes d'Apigné - B.P. 45328 - 35653 LE RHEU CEDEX

Empty rectangular box for stamp or signature.

ADRESSE DU PROPRIETAIRE | LOCATION OF THE SWIMMING POOL
STANDORT DES SCHWIMMBECKEN | SUBICACIÓN DE LA PISCINA

Client / Customer :
Kunde / Cliente :
Adresse / Address :
Adresse / Dirección :
Code Postal / Postal code : Ville / Town :
Postleitzahl / Código postal : Ort / Ciudad :
Tél. / Phone : Date d'installation / Date of installation :
Tel. / Tel. : Datum der Verlegung / Fecha de instalación :

INSTALLATEUR | POOL BUILDER SCHWIMMBADBAUER | INSTALADOR

Client / Customer
Kunde / Cliente :

Adresse / Address
Adresse / Dirección :

Code Postal / Postal code . Ville / Town :
Postleitzahl / Código postal Ort / Ciudad :

Tél. / Phone .
Tel. / Tel. :

Signature et cachet de l'installateur - Pool builder's signature and stamp
Unterschrift und Stempel Schwimmbadbauer - Firma y sello del instalador

PROPRIÉTAIRE | OWNER EIGENTÜMER | DUEÑO

Client / Customer
Kunde / Cliente :

Adresse / Address
Adresse / Dirección :

Code Postal / Postal code . Ville / Town :
Postleitzahl / Código postal Ort / Ciudad :

Tél. / Phone .
Tel. / Tel. :

Signature du propriétaire (après avoir reçu les consignes d'exploitation que doit lui remettre son installateur).
Signature of owner (upon reception of the user manual handed over by the pool builder)
Unterschrift des Eigentümers (nach Erhalt der vom Schwimmbadbauer übergebenen Gebrauchsanweisung)
Firma del dueño (después de haber recibido el manual de empleo remitido por el instalador)

